

# INS.3.7.2 Protetor lateral superior para lábio de borda curva+Trava hammerless (sem marreta) de 2 partes H2

Procedimentos de instalação



### **AVISO LEGAL**

### © MTG, todos os direitos reservados

As marcas identificadas com um asterisco não pertencem à METALOGENIA S.A. e esta organização refere-se aos mesmos apenas para identificar o destino dos seus produtos, não existindo qualquer relação entre a METALOGENIA S.A. e os donos legítimos de tais marcas.

Copyright: É estritamente proibido que qualquer pessoa não pertencente à MTG distribua a totalidade ou qualquer parte do material apresentado neste documento a menos que a mesma possua autorização para esse efeito.

Responsabilidade: Para garantir a correta utilização e manuseio dos produtos MTG sem risco, leia as instruções de serviço correspondentes apresentadas no site da MTG. A MTG não se responsabilizará por danos, perdas, lesões ou mortes resultantes do uso incorreto ou não cumprimento do disposto neste guia. De igual modo, a MTG não se responsabilizará por danos causados devido a instalação ou manuseio mal feito dos seus produtos. A MTG exime-se de qualquer responsabilidade pelas recomendações relacionadas com o uso ou o manuseio dos produtos da MTG apresentados em documentos que não tenham sido expressamente autorizados pela MTG.

## 1. SEGURANÇA

As práticas descritas neste manual servirão como diretrizes para realizar as atividades de forma segura, porém as práticas locais e atuais de segurança devem ser respeitadas e aplicadas.

A sua segurança e a segurança de terceiros é o resultado de colocar em prática o seu conhecimento dos procedimentos operacionais de forma correta.

Atenção, ao realizar os serviços descritos nestas instruções, trabalhe sempre com segurança e utilize os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para minimizar ou evitar lesões. Sempre utilize:











CAPACETE DE ÓCULOS DE SEGURANÇA SEGURANÇA

**PROTETOR** AURICULAR SEGURANÇA

**BOTAS DE** 

**LUVAS DE PROTEÇÃO** 

Para evitar lesões nos olhos, sempre utilize óculos de segurança ou máscara de proteção facial ao usar qualquer equipamento de impacto, como martelo, marreta ou similares. Quando o equipamento ou ferramenta está sob pressão ou quando objetos são atingidos por impacto, lascas ou outros detritos podem ser projetados. Caso necessário a utilização de ferramentas de impacto, certifique-se que terceiros estejam fora da área de risco e/ou utilizando os EPIs adequados. Utilize sempre proteção ocular, proteção auricular e luvas, conforme os padrões ANSI Z87.1 e OSHA ou conforme as regras locais de segurança.

Içar objetos pesados podem causar ferimentos graves ou fatais. NUNCA EXCEDA a capacidade máxima nominal de dispositivos de içamento e amarração de carga. Fique fora da área sob carga suspensa.

Certifique-se de que os dispositivos de içamento e amarração de carga não estejam danificados e que a carga esteja sempre equilibrada/distribuída.





# 2. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

**NOTA:** A instalação de produtos MTG para escavadeiras à cabos pode exigir a reconstrução/ reparos com soldagem e/ou esmerilhamento do lábio existente para devolvê-lo à sua geometria original e assim garantir o correto tensionamento e desempenho.




Para realizar a reconstrução, é recomendável seguir as instruções de reparo do MTG para escavadeiras à cabos , que descrevem os procedimentos para reconstruir o lábio usando os gabaritos do MTG. Para obter mais informações, entre em contato com technical.services@mtg.es.

2.1

Monte o protetor em sua estação garantindo o contato frontal com a lateral abaulada do lábio. Se necessário utilize um recurso auxiliar de içamento.

A saliência para a proteção da fixação do protetor deve fiar na parte externa da caçamba.









2.2 Monte o Grampo C (*C-Clamp*) em sua posição. Sempre monte-o com a alça para dentro (interior) da caçamba.



Monte o Parafuso dentro da Cunha conforme mostrado na figura abaixo e em seguida insira a Cunha com o Parafuso em seu alojamento de forma o Parafuso esteja concêntrico com o bloco rosqueado do Grampo C (*C-clamp*)e aperte com uma parafusadeira de impacto com um torque de 540 Nm (400 lb-ft). Para o aperto utilize uma soquete sextavada de impacto 19 mm.




Após a instalação, uma vez que a Cunha esteja em sua posição final, sua altura máxima acima do protetor deve estar entre 75 e 87,5 mm (3" e 3-1/2"). Caso a cunha ultrapasse esta dimensão a montagem não é satisfatória, a estação do protetor não está calibrada corretamente e deve ser reparada.





2.5


Após a instalação, se a Cunha estiver nivelado com o Grampo C pelo parte externa da caçamba, isso significa que ela deverá ser substituída pela Cunha tamanho 2 (nº2 – *Oversize*). Se a Cunha tamanho 2 estiver na mesma condição, isso significa que o lábio precisa ser recalibrado.





# 3. PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO

- Posicione a caçamba da escavadeira em uma posição segura para poder realizar a remoção da fixação do protetor lateral pela parte externa à caçamba.
- 3.2 Utilizando uma parafusadeira de impacto quebre o torque e remova o Parafuso. O movimento ascendente do Parafuso empurrará a Cunha para cima, afrouxando a fixação até que a Cunha possa ser removida manualmente. Um soquete ou extensão de impacto longo hexagonal 19 mm pode ser necessário para esta operação.



Uma vez que a Cunha tenha sido extraída, remova o Grampo C (*C-clamp*) e em seguida remova o protetor lateral superior. Se necessário utilize um recurso auxiliar de içamento para a remoção do protetor.



# Instruções de operação

Recomendações de soldagem, bem como instruções atualizadas de montagem/desmontagem, podem ser encontradas nas páginas a seguir:

www.mtgcorp.com/manuals

Se tiver alguma dúvida, entre em contato com os Serviços Técnicos: technical.services@mtg.es

